

Training macht den Unterschied

Bei der Lebensrettung

Trainer 1000

Update auf Lifepak SW 2.2

Aus diesem Grund haben wir den **Trainer 1000** entwickelt, um Ihnen alle Funktionen des LIFEPAK® 1000 nahe zu bringen.

Bis auf die Schockabgabe sind sich der **Trainer 1000** und der LIFEPAK® 1000 sehr ähnlich.

Das macht den **Trainer 1000** zu dem idealen Trainingspartner.

Jetzt noch besser mit Softwareupdate!



SW V 1.10

Die Trainer 1000 SW 1.10 entspricht der neuen SW 2.2 des Lifepak 1000.

Zusätzlich zur alten Software:

-gibt es die Option, direkt nach dem Einschalten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) durchzuführen. Dazu gibt es im Setup unter Anfangs HLW die Option Erst HLW. Die bereits früher vorhandenen Optionen sind mit Aus und Erst Analyse wählbar.

- gibt es bei Puls überprüfen die zusätzliche Option: Nach zweiter NSA.
-keine Bestätigungsanalyse mehr
-kein Passwortschutz des Setup-Menüs
-Beschleunigung des Setupmenüs und weiterer Funktionen

BEI BESTELLUNG ANGEBEN:

Seriennummer
Sprachversion

PREISE:

39,- Euro
bei Eigendurchführung des Updates nach Zusendung eines passend konfigurierten USB-Sticks
49,-Euro
bei Durchführung des Updates durch Coretec-Service GmbH

Preise plus Steuer und Versand

CORETEC-SERVICE GMBH
ROBERT-BOSCH-STR. 4B
35440 LINDEN
DEUTSCHLAND
TEL.: ++49-6403-60984-0
FAX: ++49-6403-60984-44
E-MAIL: INFO@CORETEC-SERVICE.DE
HOMEPAGE: WWW.TRAINER1000.COM

